


弟子屈小学校(通学路合同点検 要対策箇所)



児童・生徒の通学路となっているが、歩道幅が狭小であり、また変則交差点の存在により非常に危険な状況である。



街路事業により、車道・歩道整備を実施すると共に、交差点改良により危険な状況をなくす。

