

令和3年度弟子屈町通学路合同点検対策箇所（一覧表）

番号	通学校	点検箇所	危険箇所	対策（予定）
1	弟子屈小学校	中央1丁目 交差点	2方向に歩行者用信号機がない。小学校が近く児童が多く通るため危険	北海道警察釧路方面本部により、令和4年2月に歩行者用信号機を設置した
2	弟子屈小学校	町道 弟子屈東1丁目線	歩道に木があり、歩行に支障が出る。校門が近くにあるため、保護者の送迎車が多く危険	弟子屈町で、令和4年6月にう回路を設置した
3	弟子屈小学校	町道 弟子屈町東1丁目中通線 中央2丁目 交差点	塀により、歩道を歩行する歩行者が見えづらく危険	北海道警察釧路方面本部により、令和7年2月に格子状のフェンスに変更した
4	弟子屈小学校	高栄1丁目 交差点	2方向に歩行者用信号機がない。小学校が近く児童が多く通るため危険	北海道警察釧路方面本部により、令和4年9月に歩行者用信号機を設置した
5	弟子屈小学校	町道 高台見晴線 高栄3丁目	立体交差道路の下の道路が暗く、不審者が出る危険がある	弟子屈町で、街灯を設置した
6	和琴小学校	国道243号線 和琴小学校前	通学路標識が学校の直前であり、スピードを落とさずに通過する車が多く危険	北海道開発局釧路開発建設部で、通学路標識を学校から離れたところに設置した
7	美留和小学校	国道391号線 美留和市街地	6番と同じ理由で危険。川湯から弟子屈に向かう方向のみ学校の直前であった	北海道開発局釧路開発建設部で、通学路標識を学校から離れたところに設置した

※その他の対策箇所については、各学校で交通安全指導を実施しております。