

てしかが

てしかが

# 北海道 弟子屈町 弟子屈小学校校区（通学路緊急合同点検 要対策箇所）

【対策検討メンバー】教育委員会、弟子屈小学校、PTA会長、釧路開発建設部弟子屈道路事務所、釧路建設管理部弟子屈出張所、弟子屈警察署、弟子屈町役場建設課

交通量が多く、交差点が変形なため、既設歩道では危険である。

＜対策メニュー＞  
旧歩道の整備  
【弟子屈町】



通学路であり、病院等が隣設し交通量が多い路線となっているため、児童横断の際に危険である。

＜対策メニュー＞  
児童への交通安全の周知  
【教育委員会】



至 川湯

こども館に通う児童の通り道となっているが、歩道の一部が狭小となっているため危険である。

＜対策メニュー＞  
歩道上の支障物の撤去  
【弟子屈町】



小学校に近接している交差点であり、また商店街のため交通量も多く危険である。

＜対策メニュー＞  
児童への交通安全の周知  
【教育委員会】



歩道橋上の転落防止柵と歩道面との隙間が大きく危険である。

＜対策メニュー＞  
下部縦方向に単管設置  
【弟子屈町】



主要道路  
釧路臨港特設路線

一般道路  
札友内弟子屈停車場

弟子屈小学校

児童が冬期間車道を歩かなければならないが雪が路肩にあるため、歩きにくいので危険である。

＜対策メニュー＞  
対策工法については検討中  
【国土交通省】




T字路交差点に設置の横断歩道が、車輪からの視界が悪く危険である。

＜対策メニュー＞  
道路反射鏡の設置  
【弟子屈町】



小学校に近接している交差点であり、また大型店舗が隣設しているため交通量も多く危険である。

＜対策メニュー＞  
児童への交通安全の周知  
【教育委員会】



至 鶴居村

1:10,000

至 釧路市